


## 問題点是正／予防処置票


- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置（是正＝再発防止）をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る（水平展開、未然防止）

### 1. 問題となった事項

環境経営システム   
 環境目標・活動計画   
 事故・緊急事態   
 外部からの苦情   
 法規   
 その他（いずれかを☑）

発見日時：2021年8月	発見現場：NKリサイクル本社
(内容) 工場南側連絡通路横の非常口避難誘導灯が破損していたのを発見。  (原因) 通行帯にクランプフォークリフトを使いタイヤを一時保管している人がいた為、フォークリフトのクランプ部分が誘導灯に接触して破損した。	


### 2. 是正処置（再発防止）

是正処置の決定（内容）	
8月24日	避難誘導灯を小型のLEDタイプに交換実施。 通行帯にタイヤを置かない事を徹底。
	
是正処置の有効性確認のチェック欄 ・問題点はなくなったか（ <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO） →NOの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 原因の把握が間違っていた <input type="checkbox"/> 処置の方法が間違っていた） ・是正処置の過程や結果で新たな問題や原因が発覚したか（ <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO） →YESの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 新たな問題の発覚 <input type="checkbox"/> 新たな原因の発覚） <input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり是正処置は有効であり、再発防止が確認された。	

### 3. 予防処置（潜在的な原因の除去）

必要                      不要

\* 問題点が他の部署やサイトで発生する、又は類似した問題点が発生する可能性のある場合

予防処置の決定（内容）	結果確認（有効性）	報告者
		環境管理 責任者  

・問題点（不適合）への対応


1. 定められた手順が守られない事態
2. 目的・目標が達成できない、またはできそうもない場合
3. 環境法規制が守られない場合
4. 内部監査、外部監査での指摘
5. その他、活動において問題や不具合が生じた場合作成する。

# 問題点是正／予防処置票


- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置(是正=再発防止)をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る(水平展開、未然防止)

## 1. 問題となった事項

環境経営システム   環境目標・活動計画   事故・緊急事態   外部からの苦情   法規   その他 (いずれかを☑)

発見日時：2021年9月11日	発生現場：本社第一工場内
(内容) 1.5tクランプフォークリフトにてL-Tタイヤを運搬時、並んでいるタイヤのそばぎりぎりを走行した際、車幅をみあまり、右側のサイドミラーと接触し、破損してしまふ。	

## 2. 是正処置 (再発防止)

是正処置の決定 (内容)	
2021年9月15日	破損したサイドミラーを新品ミラーと交換を行った。  また、走行時は前後左右に余裕をもって、壁付近を走行時は最徐行を行う
	
是正処置の有効性確認のチェック欄 ・問題点はなくなったか ( <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO ) →NOの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 ( <input type="checkbox"/> 原因の把握が間違っていた <input type="checkbox"/> 処置の方法が間違っていた ) ・是正処置の過程や結果で新たな問題や原因が発覚したか ( <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO ) →YESの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 ( <input type="checkbox"/> 新たな問題の発覚 <input type="checkbox"/> 新たな原因の発覚 ) <input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり是正処置は有効であり、再発防止が確認された。	


## 3. 予防処置 (潜在的な原因の除去)

必要   不要


\* 問題点が他の部署やサイトで発生する、又は類似した問題点が発生する可能性のある場合

予防処置の決定 (内容)	結果確認 (有効性)

報告者



環境管理  
責任者



・問題点 (不適合) への対応

1. 定められた手順が守られない事態
2. 目的・目標が達成できない、またはできそうもない場合
3. 環境法規制が守られない場合
4. 内部監査、外部監査での指摘
5. その他、活動において問題や不具合が生じた場合作成する。


報告書

令和3年9月15日(水)

社 章 	回 数     	財務・総務	総務・営業	部門長	所属長	報告者 
--	--	-------	-------	-----	-----	--


件名	アスファルト補修
報告者	佐野(小野、小貫)

道路舗装工事経験者の作業員（小野）を中心に穴が開いた箇所に補修材を埋める方法から、型取りから行う方法にて補修を行ったので報告します。



腕のあたりました！





100mm×150mm程度の範囲でアスファルトV9袋(9kg)  
16時から始め18時20分で終了(2時間20分程度で作業終了)

以上

# 問題点是正／予防処置票

- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置（是正＝再発防止）をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る（水平展開、未然防止）

## 1. 問題となった事項

環境経営システム   
 環境目標・活動計画   
 事故・緊急事態   
 外部からの苦情   
 法規   
 その他（いずれかを☑）

No. 1/2

## 報告書

令和3年9月20日(月)

社長	副社長	総務・総務	経理・業務	部門長	所屬長	報告者
						佐野

件名	屋外ライン引き
報告者	収集運搬部一同及び佐野

屋外のトラック待機スペース及びトラックスケールのペイントが薄くなってきたため、再ペイントを実施

